

住宅用火災警報器における不具合の発生及び交換について

平成19年11月8日 消防庁予防課長 消防予第369号

貴職におかれましては、平素から消防防災行政にご理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の一部製品に不具合が発生するおそれがあり、該当製品について、販売元であるマックス株式会社及び越智産業株式会社において順次回収・交換作業が進められている旨両社から報告がありましたので、下記のとおり情報提供いたします。なお、貴職において本件に類似する事案を聞知した場合は、速やかに当課まで報告をお願いします。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県管内の市町村に対し、この旨周知されますようお願いいたします。

記

1 不具合の概要、原因等について

(1) 不具合の内容

表示されている電池の寿命よりも極端に短い期間で電池切れを生じる。

(2) 原因について

製造過程における何らかの不備による可能性が高いと考えられる。

(3) 本件に該当する疑いのある製品について

推測されている上記原因を踏まえ、実際に不具合を生じた住警器の製造工場において製造された下表の製品

(以下、「回収対象製品」という。)については同様の不具合を生じる疑いがある。

販売元事業者及び製品名	機種番号等	対象個数
マックス(株) 住宅用火災警報器 「火無安全」	KK - DS40 - 10 (煙感知 電池式10年寿命)	1 6 4 , 7 0 6
	KK - DS40 - 2 (煙感知 電池式 2年寿命)	1 , 8 6 5
	KK - DH40 - 10 (熱感知 電池式10年寿命)	7 , 2 4 0
	(熱感知 電池式 2年寿命)	1 4 3
越智産業(株)	OK - DS01 - 10 (煙感知 電池式10年寿命)	1 3 , 0 2 0
	合計	1 8 6 , 9 3 8

(4) 回収対象製品の流通状況

回収対象製品のうち、マックス(株)取扱いのもの約8700個については、店頭販売等により、最終的な購入者が把握できていない恐れがある。これ以外のものについては、建設会社等への販売であり、取引先を通じて最終的な購入者を特定し、回収・交換を進めるとのこと。

2 マックス株式会社及び越智産業株式会社の対応状況について

ユーザー等には別添の注意喚起チラシ等を配布するとともに、ホームページ上でも公表し、ユーザー等から連絡があった場合及び設置場所等を把握している対象製品については順次交換作業が進められている。

また、対象製品の詳細等、本件に関する問い合わせについては以下の問い合わせ窓口が設置されている。

お問合わせ窓口（両社共通）

火災警報器お客様相談ダイヤル

電話 0120 - 301 - 359 FAX 03 - 3669 - 8135

受付時間

用～金（祝日・指定休日を除く）9：00～5：30

マックス株式会社

URL：<http://www.Max-ltd.co.jp/>

越智産業株式会社

URL：<http://www.ochisangyo.co.jp/>

（別添は割愛しました。）